رقم ك - ۲/۷۰۲

جمعيالهناك المضرت

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

صافات التيكينة

المستعملة في شبكات مواسير المياه

الثمن ١٠٠ ملم

ESEN-CPS-BK-0000000351-ESE

00426446

رقم ك -- ١٩٠٧/٧

جمعيالهناك بالصرتير

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ۱۹۲۰

المواصفات القياسية المصرية

عامات القلامينة عابسالقفل

المستعملة في شبكات مواسير المياه

الثمن ١٠٠ مليم

وضعت هـذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحية لأعمال الميـاه الملكونة من:

المقرر : السيد الاستاذ محمد عبد المنعم مصطفى أستاذ البلديات والطرق بكلية الهندسة ، جامعة القاهرة

أعضاء : السيد المهندس محمود وصني

وكيل وذارة الشئون البلدية والقروبة سأبقا

السيد المهندس محمود عبد العزيز اسماعيل

مدير قسم الإنشاءات والمرشحات بالإدارة العـامة الهندسة الصحبة

أأسيد المهندس محمود عبد الحميد

مدير قسم المواسيرالصاعدة والمحطات بالإدارة العامة · للهندسة الصحمة

> السيد الدكتور مصطنى رائف وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

السيد المهندس محمد توفيق ابراهيم عبد العزيز م . مدير أعمال بالإدارة العامة للهندسة الصحية

المواصفات القياسية المصرية

صمامات السكينة (محابس القفل) المستعملة في شبكات مواسير المياه

۱ - يجب أن تسكون صمامات السكينة (محابس الففل) التي تستعمل في عمليات المياه مطابقة للمواصفات والاختبارات الموضحة بعد والرسومات من رقم (١) إلى (٩) ومطابقة للمقاسات المبيئة بالجداول من رقم (١) إلى (٩) .

وعلى المشترى أن يوضح فى طلبه ما إذا كانت هذه الصمامات مما تستعمل فى خطوط المواسير أو فى نهاياتها .

ترتيب الدرجات

۲ -- تصنع صبات السكينة (محابس القفل) التي تستعمل قي عمليات المياه على درجتين ۱۰، و ۲۰، - درجة ۱۰، و تتحمل ضفطا يعادل ۱۸ جوی (۱۸۰ متراً عمود ضفط)، و درجة ۲۰، تتحمل ضفطا يعادل ۲۶ جوی (۲۰۲۰ متراً عمود ضفط) و ذلك طبقاً لارسو مات و الجداول و الاختبارات الموضحة في هذه المواصفات .

وتستممل الصامات من درجة ﴿ ﴿ وَ فَي :

(١) خطوط مواسير الزهر المصبوبة رأسيا من درجة ١ و ب و ح ، (ب) خطوط مواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي من درجات ١ و ب و ح .

- (ح) خطوط مواسير الصلب برأسوذيل من درجات ﴿ و ب وح .
 - (د) خطوط مواسير الزهر الملفوف من درجتی *ب و ح .*
 - و تستعمل الصامات من درجة وم، في :
 - (١) خطوط المواسير الزهر المصبوبة رأسيا من درجة د .
- (ت) خطوط مواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي من درجة د .
 - (ح) خطوط للواسير الصلب برأس وذيل من درجة د .
 - (د) خطوط مواسير الزهر الملفوف من درجة د .

المواد المستعملة في صناعة الصهامات

 ٣ — (١) الزهر: يجب أن يكون الزهر المستعمل في صناعة الصامات من أجود نوع.

(ب) البرونز: تصنع أعمدة الصامات من قضبان البرونز المسحوب أو المطروق، وفى كلتا الحالتين يجب أن لايقل جهد الممدن لمقاومة الشد عن ٤٥٠٠ كيلو جرام على السنتيمتر المربع مع استطالة لا تقل عن ٢٠٠ ٪ لقضيب طوله ٥ سنتيمتر.

(ح) برونز المدافع: يجب ألايقل معامل برينل للصلابة فى بروبز المدافع الذى تصنع منه اللقموحلقاتها وحلقات جسم الصمام وصواميل الاعمدة عن ٨٠ محسوبة على سطح أملس.

جسم الصمام

٤ -- يجب أن يصنع جسم الصمام من الزهر ويصم بحيث يتحمل اختبارات الصغط الموضحة ببئد (٧) من هذه المواصفات ويكون طرفا الصمام أما براسين ومطابقا اشكل رقم (١) وجدول رقم (١) أو بشفتين ومطابقا للشكلين رقم (٧) و (٣) و الجسدولين رقم (٧).

اللقمة أو السكينة (Wedges)

ه ساجيب أن يجهز الصمام بلقمة ذات وجهين مصنوعة من قطعة واحدة من الزهر ولها وجهان حلقيان أملسان من برونز المدافع مثبتان جيدا في تجاويف ملساء ، وأن يجهز جسم الصمام بحلقتين متطابقتين عند سطع التماس للحلقتين المثبتين بالسكينة من معدن المدافع أيضا مثبتان جيداً في تجاويف ملساء في الجسم ذاته . أما الصمامات التي قطرها الداخلي ٢ بوصة و ٥٧٥ بوصة فقعمل السكينة كلها من برونز المدافع .

الرؤوس

الطول الفعلى الصمام ذو الرأسين موضح فى الجدول رقم (١)
ويجب أن يكون رأسا الصمام من درجة ، ، أو درجة ، ، من النوع البسيط الحاض بمواسير الزهر المصبوبة رأسيا .

العواميد والصواميل وطارات اليد

٧ سـ يجب أن تكون العواميد والصواميل وطارات اليد مطابقة للرسمين رقم (٤) و (٥) و مقاساتها مطابقة للجدولين رقم (٤) و (٥) و أن تكون العواميد مقلوظة بقلاو وظ مفرد ذى سن مربع أو مثلث القطاع ، كما يجب أن تكون أطوال العواميد كافية لرفع سكينة الصمام تماما بحيث لا تعترض السكينة بحرى المياه الطبيعي .

الشفف

٨ = يحب أن تكرن مقاسات الشفف وخروم إ مطابقة للمواصفات الخاصة بمواسير الرهر المصبوبة رأسيا و يخرط وجه الشفة بحيث يكون مستويا تماما من غير أى بروز أو نتو. قيه .

قطع الاتصال

٩ ــ يجب أن تكون قطع الاتصال ذات الشفة المعدة للاستمال مع مواسير ذات وأس وذيل من الزهر المصبوب رأسيا أو من الزهر المصنوع بطريقة اللف المركزى أو من الصلب من الزهر المصبوب ومطابقة للمواصفات والابعاد الحاصة يمواسير الزهر المصبوبة رأسيا، أما قطع الاتصال ذات الشفة والذيل التي تستعمل مع مواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي فتعمل أيضاً من الزهر المصبوب

طبقا الدواصفات والابعاد الخاصة بمواسير الزهرالمصبوبة رأسياويجب ألا يقلطول قطعة الاتصال عن 4 بوصة من وش الشفقة إلى نهاية الذيل وتكون بالاقطار الخارجية بما فى ذلك التغييرات المسموح بها طبقا للمواصفات الخاصة بمواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنتي (مواصفة رقم ك ــــ 4/ ١٩٥٧).

والتيسير وضعت تفاصيل الأنواع الثلاثة من قطع الاتصال فى الشكاينرقم (٨)و (٩)و (٩)وقى الجدولين رقم (٨)و (٩) من هذه المواصفات. أما إذا كان المطلوب قطع توصيل معينة فعلى المشترى أن يوضح التفاصيل الخاصة بذلك في طليه.

ارتفاع الصمام

ا ـــ بجب ألا يريد الارتفاع السكلى للصمام عن الموضح في الديم (١) و (٢) و (٣) و الجداول رقم (١) و (٢) و (٣) .

المسامير والصواميل

11 ــ المسامير المستعملة تكون من النوع الحدادي ومقلوظة بالقلاووظ المعروف باسم و توورث(Whitworth) ذات رأس سداسية الشكل و لهاصواميل حدادي سداسية أيضا. و تصنع المسامير والصواميل من الصلب الطرى .

صندوق الحشو (الجلاند)

١٢ ــ يراعى عند صب صناديق الحشو الخاصة بالصمامات أن
يبين على سطحها العلوى سهم يوضح اتجاه القفل .

غطاء الصمام

19 — في حالة ما إذا كان الصمام ما يوضع تحت الأرض ويشغل بمفتاح منفصل يجب أن يجهز عموده بغطاء من الحديد الزهر مطابقا للمقاسات الموضحة بشكل رقم (٦) والجدو لين رقم (٦) و (٧) ومثبتا بمسامير برمه من البرونز شكل رقم (٤) ويبين اتجاه القفل على هسذا الغطاء كما هو موضح بشكل رقم (٦).

طارة اليد

1 بست تصب طارة البيد من حديد الزهر وتنعم بعد الصب وبيبين على السطح العلوى من محيطها كلبتى و فتح ، و و قفل ، مع أسهم تشير إلى اتجاه الفتح والقفل شكل رقم (٥) . وتكون الكتابة والاسهم غاطسة فى تجويف بالطارة بحيث يكون سطحها العلوى مستويا مع سطح الطارة ، و تثبت الطارة فى موضعها بمسامير برمه من الصلب ، و تكون

أحجامها مطابقة للجدولين رقم (ع) و (ه) من هذه المواصفات بعد وضع ورده من الصلب اللامع بين رأس المسار وجسم الطارة. ويجب ألا يقل حجم العجلة بالنسبة لحجم الصمام عن الموضح بالجدولين رقم (ع) و (ه) .

و إذا كان المطلوب طارة مصقولة أو مطلية فعلى المشترى أن يوضح ذلك عند الطلب .

الصناعة

١٥ -- يجب أن يكون الصمام عتازاً من حيث تكوينه وصناعته
وتشطيبه وتكون أوجهه كلها ناعمة .

الطلاء البتيوميي

17 - بمجرد الانتهاء من صب الاجراء المسنوعة من الزهر وقبل تنميما تنظف جيدا قبل أن يؤثر عليها الصدأ ثم تغمر في حوض به مركب أساسه البليومين وتبقى فيه تحت درجة حرارة ما بين ١٤٥° و ١٦٥°مئويةوتكون نسب هذا المركب بحيث تكون طبقة لها الخواص الموضحة بعد .

ويراعى قبلغس الاجزاءالصبوبة ضرورةتسخينها لدرجة الحرارة

السالفة الذكر ، وذلك بتسخينها مبدئيا فى أفران أو مياه ساخنة . ويمكن الاستماضة عن التسخين المبدق بفمر القطع مباشرة فى المحلول على أن. تترك فيه مدة كافية لرفع درجة حرارة القطع إلى درجة حرارة الحوض.

ويجب التأكد من أن جميع الآجزاء تامة الجفاف قبل الغمر ثمر تصنى بعد اخراجها من الحوض جيدا ـ ويجب ألا تترك طبقة الفلاف طعما أو رائحة فى الماء وأن تكون ناعمة ولامعة ومتهاسكةوصلبة بحيث لا تسيل إذا تعرضت لدرجة حرارة ه٥٥ مئوية ، كما يجب ألا تكون. هشة يسهل إذالتها إذا كشطت كشطا خفيفا بسن مداه عندما تكون. فى درجة الصفر المئوى .

ويجب أن يراعى فى الاجزاء المخروطة والمقلوظة والمنعمة نظافتها التامة وخلوها من الطبقة المغلفة .

اتجاء دوران الطارة

١٧ ــ بجب أن يقلوظ عامو دالصهام بحيث يقفل إذا أديرت طارته في اتجاءعقرب الساعة .

الوردة المستعملة في الوصلة بين الشفتين

1. سـ يجب أن تـكون المادةالتي تصنع منها الوردة المستهملة في الوصلة بين الشفتين من ألو احالفبر المصنوط التي لا يقل سمكهاعن ١٫٥ ملليمتر نشبعة بزيت معدني متعادل كيميائيا وبحيث يكون سطح هذه الالواح

صلبا أملسا ولا يقل وزن المتر المربع منها عن ١٠٢ كيلوجرام لسكل المستمدة في السمك أو أى مادة أخرى يطلبها المشترى. ويكون اتساع وردة الوصلة كافيا لتغطية كل السطح الداخلي للشفة ما بين ثقب المسمار وداخل الماسورة .

حشو علبة المشاق

المستعمل في علبة المشاق من الحبل المستعمل في علبة المشاق من الحبل المستوع من الكتان الايطالي المجدول المشبع تماما بشحم معدق متمادل كيميائيا وخاليا من المواد الغريبة والمواد القابلة التصبن ، ويكون من فتلة أو فتلتين أو بجوعة منها حسب الحجم، وتلكون الكشافة بحيث لا تقل عن ٩٠ مرام ولا تزيد عن ١٠٥ مرام الكل سنتيمتر مكمب.

اختبار الضغط المائى

 ٢٠ ــ تختــر الصامات هيدروايكيا والطرق وتحت الضفوط الموضحة بعد :

(1) اختبار الطرف المقفول: يكون هذا الاختبار للصامات المطلوب تثبيتها من الطرفين فى خط مواسير سواء كان ظاهرا أو مدفونا تحت الأرض، ويجرى بالطريقة الآنية: ــــ

تربطآلة الاختبار هيدروليكية كانت أو ميكانيكية بطرفي الصمام

وتمكون القوة المستخدمة كافية لاحداث الضغط على وردة الوضلة بين: الشفتين بدون تعريض جسم الصام إلى ضغط عال يؤثرعليه .

ويختبر كل صمام ثلاثة اختبارات هيدروليكية متفصلة اثنان من هذه الاختبارات لاختبارات لاختبارات لاختبارات لاختبارات لاختبارات لاختبارات الأول بتوجيه الصفط على أحد وجهى السكينة والثانى بتوجيه الضفط على الوجه الآخر ، أما الاختبار الثالث فيجرى بعد متح الصام ورفع سكينته تماما وتسليط العنفط على جمم الصام جميعه .

(ب) اختبار الطرف المفتوح: ويكون هذا الاختبار للصمامات المطلوب تثبيتها في النهايات و في طرف و احداقة طلب دلك إذا رغب المشترى ويجرى بالطريقة الآنية:

يختبر كل صمام ثلاثة اختبارات هيدوليكية منفصلة ، اثنان لاختبار عدم تسرب الماء من كل من وجهى السكينة عندأحكام علقهاعندما يكون الصمام مثبت من طرف واحد فقط . والأول من هذين الاختبارين يجرى بتوجيه الضغط على أحدوجهى السكينة والاختبار الثانى بتوجيه الضغط على الوجه الآخر بعد ربط آلة الاختبار في الجهة المقابلة ، أما الاختبار الثالث فيجرى بعد فتح الصام ورفع السكينة تمامامع تسليط الضغط على جسم الصام كله و يمكن استمال آلة الضغط بنفس الطريقة المذكورة في اختيار الطرف المقفول في هذا الاختبار .

ح _ ضغط الاختبار: تكون الضغوط في الاختبارات الخاصة بطريقة الطرف المقفول وكذا في اختبار جسم الصهام فقط في طريقة الطرف المفتوح معادلة لضغط عامود من المياه ارتفاعه ١٨٠ مترا للصهامات التي من درجة و١٥ ومعادلة لضغط عامود من المياه ارتفاعه ١٤٠ مترا للصهامات التي من درجة و٢٥ . ويكون الضغط المستعمل في الاختبارات الخاصة بطريقة الطرف المفتوح ماعدا الاختبارات الخاصة بجسم الصهام عبارة عن أعلاضغط يتعرض الصهام له عند تشغيله حسبا بعدده المشترى .

ملاحظة: ــ أى صمام ما سبق اختباره بطريقة الطرف المقفول والذى يكون مركبا فى نهاية خط مواسير أثناء تجربة هذه المواسير أو جرء منها يجب أن يكون طرفه النهائى مسدود وسكينته مفتوحة. ويجب اجراء مثل ذلك على الصهام الذى سسبق اختباره بطريقة الطرف المفتوح إذا ماجاوز ضغط التجربة النها ية العظمى لعنخط التشفيل.

وفى كلبما الحالتين يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتثبيب المحبس لتفادى تأثير الدفع الناتج من الضغط الحيدروليكي .

٢١ ــ يجب ألا ترشح الصامات من جسمها بتاتاعند اجراء هذا الاختبار. والصام الذي يتحمل بنجاح اختبار الطرف المقفول لا يتحتم أن يكون غير منفذ للهاء من أوجهه إذا تعرض لضقط المياه عند تركيبه بصفة مؤقتة أو دائمة في تهاية النط و تثبيته جيدا من طرف واحد.

اختبارات اضافية

۲۲ — إذا رغب المشترى في اجراء اختبارات أخرى علاوة على ما هو مبين بالبند رقم(۲۰) فعليه أن يتحمل تكاليف هذه الاختبارات والتجهيزات اللازمة لها. وفي هذه الحالة يجبعليه اعطاء كل التفاصيل اللازمة لذاك عند الطلب.

تسهيلات اجراء الاختيارات والمعاينة

۲۳ — للشترى الحق فى طلب شهادة مصدق عليها من المصنع تبين أن كل صمام مورد بمعرفته قداخت ربالاختبارات الموضحة بهذه المواصفات وأنه مطابق لها من كافة الوجوه .

٢٤ — على المصنع أن يقوم بتقديم جميع المقاييس والأجهزة والعال والتسهيلات اللازمة لاجراء كافة الاختبارات المذكورة في هذه المواصفات على حسابه وعليه أيضا بناء على طلب المشترى أن يشبت دقة آلات الاختبار بالمقارنة بالاجهزة الرسمية المعتمدة .

۲۵ — للشترىأو مندوبه الحق ف دخول المسنع في جميع الأوقات المناسبة لمعاينة الصامات في جميع مراحل صنعها وله أن يستبعد أي مادة تخالف طلباته طبقا للمواصفات المحددة في طلبه .

العلامات الميزة

٢٦ - يجب أن يختم جسم كل صمام بختم بارز يوضح اسم المصشع
أو العلامة التجارية الخاصة به ودرجة الصمام وحجمه .

كما يجب وضع العلامة المميزة لجمية المهندسين المصرية على كل صهام يصنح طبقا لهذه المواصفات وذلك قبل نقله من المصنع الواصفات وذلك قبل نقله من المصنع الا بعد موافقة الجمعية بالشروط التي تضمها الجمعية لذلك ودفع الرسوم المقررة.

ويجب ختم كلة واختبر، بأى مادة ثابتة على كل صام أجرى عليه الاختبارات السابقة وتمت بنجاح .

حق الرفض

۲۷ ــ إذا تبين عند التوريد أن أى صمام لم توضع عليه العلامات المميزة إ أو لم يكن مطابقا لهذه المواصفات القياسية فللمشترى الحق فى رفعنه وعدم استعاله .

البيانات التي يجب أن يوضحها المشترى مع الطلب

٠ (١) درجة الصام ٠

- (ب) حجم الصام .
- (ح) نوع الصهام (ذو شفتين أو ذو رأسين) .
- (د) الاختبار المطلوب (بطريقة الطرف المفتوح أم بطريقة الطرف المقفول).

(ه) أعلا ضغط للتشغيل (في حالة الاختبار بطريقة الطرف المفتوح)

(و) هل الصهام المطلوب من النوع ذي الفطاء أم من

النوع ذي يد طارة ؟

(ز) بيان ما إذا كان الماء من النوع الذي يسبب التآكل

بصغة خاصة و في هذه الحالة تعطى التفاصيل .

(ح) هل المطلوب جعل اتجاه القفل صد عقرب الساعة يعكس المواصفات؟

(ط) هل الصامات عا تستعمل في خط المواسير أم

في النيامات ؟


(ي) تفصيل قطع التوصيل الخاصة .

(ك) ايضاح التفاصيل الخاصة بطارة التشفيل (هل

مطلوب لحا تشطيب مغين ؟) .

(ل) هل مطلوب اختبارات اضافيــة خلاف المحددة في هذه المو اصفات ؟

صمام فقنل برائسين



شڪل ١


جدول روسم ۱۰ ممامات المقدن ذار المسين المرجسين ۱ و ۲۰

	w	٦.	q	٨	٧	٦	٥	٤	٣	۲%	4	مام	ممت س الص
,	۸%	٧%	٧	紫	۲٪,	٦٪	٦,	0 %	ه کړه	٤ ٢/2	٤٧	النها ية إفظى للطوك الفعال ببين قاعم الرأسين	
	41%	40%	44	5°1	YA Ž	47.4	吹賽	**	গৰ	14.2	17/2	درجة ١	ا لنها ية لينظمى تلبعث. منت محدمجرك الحا و
	紀次	77	72 t	13. g	۳۱	44.}	竹雀	የሞኒ	水星	19	۱۸	درجة ٢	الحصر فم الفطاء
	EA %	24%	79 <u>}</u>	rr}	7°2 %	177%	YA &	40%	44.2	4- 7/2	19%	درجة ا	اننتإ يبت الفظمى
S. Commercial designation of the com	\$1%	18.7%	机烷	79	r1%	ะหรั	49 %	** }	45 ×	77	y. 7.	د کی ک	للارتفاع النكلى
و	٤	2	٤	٤	r/4	٣%	٣%	۳%	٣٪	y	5	بسن	عمقے المرک
5	15,74	17,4	19رو	9,9.	314	V,V8.	דוקד	307	2,04	٠, دع	4,81	نلوأسن	القطرالداخلى

ملامظيست ؛ جميع المقاسات بالبوصيست .

14	la	C,	C	-	
1.3	14.	4.4	1 8 1	ŏ) ¥
(ع	42.	77	401	3.6); '
4. A. L.	64	4/2	A. A.	4	۵۔
100 h	Y Y	YAY	3	14/2	17 72 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
344	22.78	7.17	m/re M	mγ	4
4.4	43	24.4	4 P. 6	3	<u>.</u>
3,1.5	YAY	3,16	3.04	1-14	۵
ላት	3, LL	2/2	**	y .	br
7/4	44%	13 %	19	هر	- *
27.5	73	10%	N. Z. M.	هـ	8/8
A AK	79.5	3£}	m [×]	A ²	~
المراج والمنظمي والريضاع للما على المراس الم	النواج المنظمي مدينا عربك ع يا ١٩ (١ يُوهِ وَ ١٦ يا ١٨ و ١٤ يا ١٤ يا ١٤ يا ١٤ يا ١٤ يا ١٩ يا ١٩ على على النواج المناطق	النواتر يشكى للبعد سرمحر البري في المحالي إلى الما يُلا المي المراوع الميلا الم	النوائة لينظمي للبعد مركور لي الميلالي الإله الميلالي المالي الميلالي الميل	الموليات من مناسي الويون في ١٨ ٩ ٩ ١٠ في ١٠ الله الله الله الله الله الله الله الل	معشاس المصمام

ملفظيت: جميع التقابيات باليوصف.



جه ولس رفت م ۱۴۰ ممامات الشفيتين

لدرجدة "٢٠

14	ln.	C,	C		
٤٧	595	4 × 4	44	30	7
4 63	60	427	V6 66 36 8 846 306 306 66 366 634 06 366 634 06 36 39	35	4 44 A 3 0 L A V b i h
3.5.4	27.0	75	137	4	ھے
17 × 17 ×	7/4	" TE	whe Le	14.5	>
4 3 ×	44	4VK	3	13/4	<
37.	24.75 24.75	12. 5 27. 5	3AA	=	-4
474	".E	14 E	101	7,3	0
40	4A4	m/2	24.5	7.	60
714	45 K) A \\	60/2.	هہ	٦.
20/2E	3,44	12.5)4	دام	4
AVE	y3	101	٧,	7	~c
النؤير النظمي مدينة ع ليك محك كرامه الإ 14 الراه من عليه المراج الإ المراج المراجة المراجة المراجة المراجة	الرائز دراستامي دور منفاع کليم علي علي المائز المرائز المرائز المرائز المائز المرائز المائز المرائز المائز المرائز الم	انتو يزيغطي المستدم الوثال إلى المراد	النؤتر لبنظمى للبعدم محرالحجيجك المستسب نها يعشق المفطأ ي	خول إيمام مدخارج الوجرين في لم ٩ ٩ ٩ ٢٠ م. ال في الفي الم ١٤ م. و الم	معتاس العمام


ملافظات ومميع المقامات بالبوست

جه وأسب رهسم 200 الأعلق وعجلات النشفيل لصماماس المسفل المرجسة ١٤٠

	۱۲	,,	٩	Λ	٧	٦	0	٤	7"	74	Y	احد الصام
1	1%	14	1%	14	涓	1%	1/2	1/4	14	パ	冷	قطرالعاموه والقلاوذك
ں	1%	1%	15	17	1/4	۲½	4%	ΥX	湯	1%	浅	قطر الجلبست
6	%	1 ₄	ょ	¥	¥	1/4	1/4	¥	芬	弘	1/2	سملت الجلبب
5	4	٧	7,	\(\zeta\)	な	な	Y _X	F ₄	×	T _X	7	عرض علبة المشان
ده	4 %	7 7	YX	۲%	۲ ٪	47	1%	1%	1%	1%	1%	من عليت المشاق
و	沙	ょな	14	1%	1%	パ	パス	ルな	٠,))	تربعيرالعاموسلوج بإلر وكلعاب
i	14	٥٥) 0)0	۱۲	ነሃ	›·¥	1.1	4	9	9	فطرعملمت التشفيل
ح	1/4	۶,	1/4	ょ	ン _y	ょ	ょ	ļ.	7/4	1/4	7/4	مقامقتام لملقلاه فط لعبل ليتبغول
ط	3	啃	汽	14	14	パ	17/2	17	肾	1/2	肾	ارتفاع الصاموليت
5	የሂ	y	r	y	۲	٢	y	۲	11/4	11/4	パズ	طولي الترميعية على العامق
ځ	4	4	よ オ	4	¥	4	1/2	1/1	17/1	7	7/4	خطوة القلاووظ

ملامطة ، جميع المقاسات بالبوصسة .

العاموه والطارة تصمامات القعت ل دمجسة ٢٤١







شڪل آه

جد ولب رفسم ٥٠ ولإيماني وعجلات التشغيل لعبمامات القضل لسرجية ٢٠

	14	١.	. 9	٨	٧	٦	٥	٤	٣	4 %	Y	"معتباس الصمام
)	14	14	1%	ゾ	14	14	肾	肾	汽	汽	15%	قطوالعامن والتلاوبرا
ں	٣	٣	y ½	埕	3 %	水	1/2	7/2	۲ ٪	۲٪	47	قطر الجلبست
حا	笮	1/2	岩	岩	¥	\(\frac{1}{4}\)	ķ	¥	4	¥	1/4	سمك الجلبت
s	%	%	%	%	1 _g	۲ _γ	¥	¥	¥	4	¥	عرض علبت المشاق
ھ	۲%	1%	7 %	1%	۲٪	47	47	5%	77	77	47	عمق علبت المشاق
و	1/4	沒	沒	1/4	14	14	14	14	17/4	ルな	14	تربيرالعامؤماوتري فيكله جانب
ċ	14	14	1.4	14	30	10	17'	34	かな	いよ	14	قطر عجاست الششغيل
۲	7	¥	¥	¥	1	¥	4	*	4	4	4	مقاس صاميرلفلاوولالعجابة أثنيل
٢	1/2	4/2	y	y	渥	1/2	14	14	14	14	14	ارتفاع الصامولست
5	1/2	4/4	水墨	4/2	Y	y	Y	Y	۲	4	۲	طول التربية على العاموم
J	¥	4	¥	1/4	4	1/4	4	¥	4	4	4	خطوة إلىلاووظ

ملافظت ، : مبيعير امقاسات بالبوصيت ،






رأس المفلاج لجميع أحجام الصيامات

بت کل ۲ ست کل ۷

قطع الانتهال الزهس بمواسي الرهس أو العبلب درجاب اوب وجاوى



شڪل ٨

قطع الابقهال الماهس لمواسبين الإسمنيت الإسبببتي درجات (و ب و حا و ي



جدول رفت القعدل غطاء (ت مماماست القعدل ليرجة ال

	17	1.	٩	٨	٧	٦	۵	. 5.	٣	Y.7	Y	معتناس الصهام
1	4%	4%	14	44	4/4	1/4	14	74	Y 1/2	1/2	17	طولِے النربیہ

ملاملات وميع المقاسات بالبوست

جدول رفتم ۱۷۰ غطاءات صمامات القصيل المرجة ۲۰۰

		17	3.	9	٨	У	7				4%		
I	1	Y %	1%	Y%	7%	4%	4%	Y 1/4.	4/4	4/4	41/4	14	ً طولِس التربيب

مدخطة : جميع المفاسات بالبوصة .

جدول رقشم 11° * قطع الانتمال ذات الرأس أن الذيل للمواسين الزهم والمصلب *

	17	34	9	٨	٧	٦	0	٤	4	44	y	معتاس الصبياع
1	٧	٧	٦	٦	٠٦	7	۲	٦	4	٥	٤	طولي عنوه الرأس
ں	4)	41	71	Y)	٩٨	١٨	14	14.	14	17	17	طول المذالم
4	2	2	4	2	4%	17/4	74	7/4	4/4	٣	7	عمق الأس
5	11,77	14,4	1397	9,9.	3,17	4,4 £	7,71	آ فره	ا اه ر	٤,-	Y, 1 A	الفطرالدا خلحت نلوأست

ملافظة و جميع المقامات بالبوصية .

جدول رقةم **٩** * قطع الانقمال لمواسي الضغط من الاسبستوس السعنى *

,	Y	٦٠	4	٨	٧	٦	0	î	٣	474	y	51	معشاس العبيسا
درجة آ	. 79					_		_	ة ز				
17,70	17,11	11,77	1.,4.	9,12	1,7	۸۹٫۲	0,9.	3,10	7,77	-	7,47	5	القطر الخارج
					ساست	_	_						الزبإدة أوالنقص المسموح
9	9	٩	9	9	1	9	٩	9	9	-	9	UN	الحدالأدن للطيولتين

ملاعظة ، جميع المفاسات بالبرصاع .